

# 消火栓用ホース 追加自主回収

## のお願い

安全確認の終了に伴う最終発表です。今後、対象が追加されることはありません。

芦森工業株式会社製消防用ホースと消火栓用ホースの一部に消防法令上の規格に適合しないおそれのある製品があり、自主的に回収を行っています。この度、安全確認および自主回収対象の判断が終了しました。恐縮ながら、追加で対象となった製品がございますので、点検等の際に、下記の対象製品に該当するホースを発見された場合には、お手数ですが裏面の「ホース回収窓口」にご連絡のうえ、交換をご依頼くださいますようお願い申し上げます。

### 消火栓用ホース



#### 【ホースの個体識別方法】

型式番号や製造年等の表示は、各ホースの受け金具に近いホース本体部分に印刷されています。



※誠に恐縮ではございますが、ホースの型式番号から設置先を特定することはできませんので、点検等の際にご確認くださいようお願い申し上げます。

【対象製品】 下記の自主回収対象製品を発見された場合は裏面の回収窓口にご連絡ください。

区分	使用圧	呼称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年	
				すでに公表した製品(2010/1/29)	新規追加製品
消火栓用	0.9	65	コ第53~32号		2004, 2008
			コ第53~32~1号		1999~2007
			コ第61~13号	2004, 2006~2008	2002, 2005
		65/50	コ第12~7号		2000, 2001, 2003~2008
	50	コ第12~3号	2008		
	0.7	40	コ第4~14号		2007, 2008
			コ第7~28号	2003, 2004	
			コ第10~4号	2000, 2001	
コ第15~27号			2004, 2005, 2006		
		コ第15~42号	2005, 2008		


# 消防設備点検事業者様等へのご協力のお願い

■ホースの点検等の際に、芦森工業製の自主回収該当ホースを発見された場合には、下記の交換・回収窓口までご連絡をくださいますようお願いいたします。

## 1

### 型式番号・製造年の確認

点検等の際に、型式番号・製造年の確認をお願いします。



## 2

### 報告と点検票への記載



該当する製品が確認された場合、防火対象物の関係者に回収・交換が行われていることを知らせるとともに点検票の「備考」欄に型式番号、製造年、長さ、本数、設置場所を記載するようお願いします。



## 3

### 総合点検上の安全管理

該当する製品と確認されたホースの放水圧力を点検する際、安全管理に十分留意するようお願いします。



## ホースの交換・回収に関するお問い合わせ先

### ■芦森工業 ホース回収窓口（フリーダイヤル）

電話番号： 消火栓関係のお客様 0120-244-557

受付時間： 午前9時～午後6時（土日祝祭日は除きます）

※詳細は当社のホームページ（<http://www.ashimori.co.jp>）でもご覧いただけます。

## 一般ユーザー様へ安全点検のご案内

■当社は自社による安全点検（目視点検）を実施しておりますので、当社製ホースを保有されているお客様で、安全点検をご希望の方は下記の窓口までお問い合わせください。

（注）当社が実施する点検は、消防設備点検事業者が行う法定点検に代わるものではありませんこと予めご了承ください。

## ホースの安全点検に関するお問い合わせ先

### ■芦森工業 消防用・消火栓用ホースご相談窓口（フリーダイヤル）

電話番号： 0120-329-448

受付時間： 午前9時～午後6時（土日祝祭日は除きます）